

令和4年度 岩沼市通学路安全点検報告結果

通学路等安全対策推進会議委員：

岩沼警察署交通課，仙台土木事務所道路部，市土木課，市生活環境課，市校長会，市教頭会，市PTA連合会，市教育委員会事務局

学区番号	場所	通学路の状況・危険の内容 (各校の合同点検，市民の声などを反映)	対策状況
岩小1	県道124号 中央4丁目1-20から中央3丁目3-11	交通量が非常に多い県道の狭い歩道。 本校の多くの児童が通学路にしているこの区間は，登校時間帯の交通量が非常に多く、岩沼蔵王線との交差点から南は急に歩道が狭くなり危険である。	【県土木】路肩の赤色塗装を、約200m区間について実施予定。施工は3月下旬となる見込み。 【学校】校内で写真を用い安全指導を実施。全職員で共有、各学級で繰り返し指導
岩小2	桜4丁目2-31大友たばこ店前 十字路交差点	交通量が多く，信号のない十字路交差点。 多くの児童が登下校時に横断するこの交差点は，交通量が多い。児童は4方向から来る自動車に注意しながら横断している。	【学校】校内で写真を用い安全指導を実施。全職員で共有、各学級で繰り返し指導 ※県警：「横断歩道を渡る7動作」を再確認
岩小3	相の原3丁目公園北側の用水路	フェンスがなく児童が侵入することが容易な用水路。 水量が多いこの用水路は，以前から水難事故が起きる危険性があると地域の方から情報が寄せられていた。子供が時々用水路沿いで遊んでいるとの話も聞いた。	【市土木課】9月末ネットフェンス設置完了 【学校】現場の写真を各学級担任に配付し，絶対に立ち入らないよう，繰り返し全校児童に指導する。
岩小4	県道岩沼停車場線。 館下2丁目1-23丁字路交差点。(富士クリーニングの建物)	南から来る車は富士クリーニングの建物で死角となり、駅方面から来る児童の姿が見えない。一時停止の標識を新設していただいたが，視界の悪い交差点なので，横断する児童が危険である。	【警察】該当箇所での標識設置は考えていないため、巡回指導強化 【学校】校内で写真を用い安全指導を実施。全職員で共有、各学級で繰り返し指導
玉小1	主要地方道塩釜亘理線 ・ローソン北側の路地	ローソンの信号を避けるために通り抜けの車が多く，スピードを出して大変危ない。通り抜け禁止の看板設置を希望。	【警察】看板の設置はできないため、巡回実施強化 【学校】全校児童に対して注意喚起（教室での指導）

玉小2	・早股下一	・車道が狭いがスピードを出すドライバーが比較的多い。民家が死角となり、脇道から人が出てきても気づきにくい。	【警察】警戒、取締実施中 【学校】児童に対して交差点では一時停止をするように指導した。
玉小3	旧主要地方道塩釜亘理線 ・矢野目駐在所前T字路 付近	・全体的に道幅が狭いうえ、朝は特に通勤の車が多く、スピードも出ている車もあり、歩道もないところが多いので危ない。	【学校】側溝のかさ上げ工事が完了したため、これまでよりも安全に登下校することができている。特に自転車通学の児童に対して、引き続き車等に十分注意するよう注意喚起を行っていく。
西小1	千貫団地	・道が狭くなっており交通量が多い。見通しも悪い。	【学校】PTAと情報共有、報告があった場所・内容等を『安全マップ』へ反映・アップデートしている。各家庭に周知し、学校では安全指導を実施。
西小2	三色吉 竹倉部 二反田堤沿い	・道が狭い割には交通量が多く、徐行運転もしないので危険。	【学校】PTAと情報共有、報告があった場所・内容等を『安全マップ』へ反映・アップデートしている。各家庭に周知し、学校では安全指導を実施。
西小3	小川付近県道岩沼蔵王線	・車の往来が激しく、停車しているバスをどんどん抜かしていく。 ・自転車通学の児童が渡る時に、道がカーブしているため見通しが悪い。	【警察】見通しが悪い場所への横断歩道設置は不可なことから、既存の横断歩道を利用するよう指導をお願いします。 【学校】PTAと情報共有、報告があった場所・内容等を『安全マップ』へ反映・アップデートしている。各家庭に周知し、学校では安全指導を実施。
南小1	吹上1丁目「びっくり市岩沼店」 東側道路	朝夕の登下校時交通量が多い。自転車で通学する児童も通る。	【学校】各学級で場所を示し具体的に指導。各家庭に危険箇所の写真を載せた、防災・安全だよりを配付。
南小2	藤浪1丁目竹駒寺駐車場付近十字 路南側道路	道幅が狭いわりに交通量が多い。下校時間帯には自動車に注意しながら歩かなければならない。	【学校】各学級で場所を示し具体的に指導。各家庭に危険箇所の写真を載せた、防災・安全だよりを配付。
南小3	里の杜北公園北側T字路	T字路周辺に建つ住宅の生垣やフェンス等で通行する自動車等を確認することができない。	【学校】各学級で場所を示し具体的に指導。各家庭に危険箇所の写真を載せた、防災・安全だよりを配付。

岩中1	岩沼南中央線	路面がでこぼこしているため自転車では走行しにくい。また、自転車のすぐ脇を自動車がかんりのスピードで走行するため生徒は恐怖感を抱いて登下校している。	【市土木課】該当箇所は歩道や通行スペースではないことから車道を通行してほしい。また、車道幅員や路線全体に影響がでることから自転車優先レーン等の設置は難しい。 【学校】各学級での指導に加え、学校便りで注意喚起。
岩中2 岩中3	桑原4号線 桑原東通線	街灯が少ないため、夜間が暗い。	【市生活環境課】防犯対策であれば、市の防犯灯設置補助制度があるため、町内会との協議を検討してほしい。 【学校】各学級での指導に加え、学校便りで注意喚起。
岩中4	桑原阿武隈線	歩道橋に破損があり、歩行者は危惧を抱いている。	【事務局】国土交通省岩沼国道維持出張所と対応協議中→R5.2中に階段のすべり止めを修繕完了 【学校】各学級での指導に加え、学校便りで注意喚起。
玉中1	矢野目橋より北へ50m	橋を越えた後、道幅が急に狭くなり、路側帯の白線が薄く見えにくくなっている。歩道がないので、自転車、歩行者ともに危険な道路である。	【学校】全校生徒へ、危険箇所の周知と安全指導実施。
玉中2	ローソン岩沼三軒茶屋店前交差点 (県道125号、県道10号の交差点)	交通量が多く、西から北への左折車両が非常に多い。西から東への横断中、巻き込み事故に遭う可能性の高い交差点である。	【警察】検討の結果、現状維持。 【学校】全校生徒へ、危険箇所の周知と安全指導実施。また、横断歩道上でも左折車両に注意を払うことも指導した。
北中1	中央3丁目付近の堀	丸沼堀がずっと続いているガードレールで、堀に入れないようになっているが、高さが低いため誰でも入れるようになっている。近年の大雨や栗原市のため池での事故もあり、保護者も心配している。	【市土木課】ご指摘の箇所は車道のため、川を挟んで反対側の歩道を通行してほしい。 【学校】全校で周知、安全教育実施。
北中2	相の原2丁目の大竹産業の近くの電柱	木の電柱で老朽化が進んでいる様子で少し傾いている。台風などによる強風・暴風で倒れる可能性がある。	【市生活環境課、事務局】固定はされているようだが、撤去等に関しては、防犯灯が設置されているため、町

			内会との協議を検討してほしい。 【学校】全校で周知、安全教育実施。
北中3	学区内のブロック塀	学区内にブロック塀も多くあり、地震等での倒壊が心配される。補強や倒壊対策がされていない箇所もある。生徒の約8割が、ブロック塀の倒壊を心配している。	【学校】全校で周知、安全教育実施。
西中1	三色吉字竹 西中学校正門前県道仙台岩沼線の 交差点	交通量が非常に多い。登下校時間帯に、写真場所で信号待ちの生徒に車等が誤侵入しないか心配である。	【県土木】今後市での工事予定があるため、現況に対してできる対策として、交差点南側の歩道たまりの縁石に視認性を高めるポールを設置した。
西中2	朝日地区ローソン裏交差点 岩沼市あさひ野1丁目	車の事故が多発している。子どもが巻き込まれる心配がある。	【警察】令和4年度中に横断歩道等塗り直し実施済み 【学校】路地通行の仕方、交差点進入時の一時停止等、交通ルールとマナーの遵守について指導を随時行った。また、教員による巡視も行った。
西中3	南長谷中ノ崎14 中華そば八縁交差点	北長谷、南長谷地区は大雨が降ると冠水する。	【学校】地区生徒会において、場所と予想される被害、対応策について確認した。
西中4	三色吉から朝日方面の道路	岩沼西中から朝日方面は工事が断続的に行われており、片側通行帯があったり、工事車両も多く出入りしたりするなど登下校の通行が危険である。	【事務局】現状維持となりますので、引き続き安全指導をお願いします。 【学校】特に自転車の通行について、並列走行しないことや交差点進入時の一時停止など、交通ルールとマナーの遵守の指導を随時行った。

※対策状況は令和5年3月時点のものです。