

令和6年度 岩沼市通学路安全点検報告結果

通学路等安全対策推進会議委員：

岩沼警察署交通課、仙台土木事務所道路部、市土木課、市危機管理課、市校長会、市教頭会、市PTA連合会、市教育委員会事務局

学区番号	場所	通学路の状況・危険の内容 (各校の合同点検、市民の声を反映)	対策状況
岩小1	二木1丁目4 二木西公園前用水路	道路脇の用水路には上に金網をかぶせており、 転落防止策をとっているが、金網とコンクリートの 枠の間に隙間があり、低学年の児童や幼児の 転落の危険がある。	<p>【学校】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・通学路を通して安全に登下校するよう児童に指導した。また、保護者にも同様のお便りを配付し、家庭でも指導していただけるようお願いした。 ・今回のPTA安全点検結果と4月と8月に実施した職員による通学路安全点検のデータを元に、「岩沼小学校区内危険箇所マップ」を作成した。これを活用し学級で児童に周知するとともに保護者にも情報を提供し、家庭での指導にも活用してもらっている。 <p style="text-align: right;">岩沼小学校区内 危険箇所マップ QR CODE</p> 
岩小2	桜3丁目2 大友たばこ店斜め向かい	通学路脇の用水路はガードレールで囲まれて おり、安全対策がされているが、ガードレール の一部に隙間があり、児童が侵入する可能性 がある。	<p>【学校】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・同上
岩小3	桜4丁目8から4丁目9 までの歩道	路側帯があるが道が狭く車と児童の接触の危 険がある。路側帯のラインが一部消えている。 この通学路は北児童センターへ通う多くの1、 2年生が通っており、事故にあいそうで心配だ と学校や北児童センターに連絡がきている。	<p>【学校】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・同上 ・交通安全指導を繰り返し行っている。 <p>【市土木課】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・今年度の区画線工事で路側帯のラインを引き直す。

玉小1	恵み野一丁目 ローソン駐車場及び赤井江マリンホームの10号線への出入り口	10号線に出る方の出入り口について車通りが多く危険。朝は、ローソンの方についてはふれあいパトロール隊の方が見守りをしてくださっているが、下校時や放課後に危険を感じる。	<p>【学校】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・朝の街頭指導では、引き続き、ふれあいパトロール隊の方々、保護者、教職員で見守り活動を行う。 ・下校時や放課後の道路の安全な歩き方について、校長からの職員会議における指示を受け、学級単位での指導を行っている。また、生徒指導主任が、全校児童が揃う朝会で指導している。 ・長期休業中はさまざまな時間帯で地域のパトロールを行う。
玉小2	早股下一丁目 田んぼの側溝	田んぼが多いので、水の事故に注意が必要。たまに子供が遊んでいる様子も見られる。	<p>【学校】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・用水路や田んぼで遊ばないことについて、学級単位はもちろん、生徒指導主任からも朝会などで全校児童へ指導していく。
玉小3	恵み野二丁目	住宅地なので、細道のT字路や信号機がない十字路交差点で見通しが悪い。ミラーや街灯が少ないので危険を感じる。	<p>【学校】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・道路は基本的に右側を歩くことや交差点では一度止まって確認することを交通安全教室で警察の方から指導してもらう。また、適宜、学級でも指導を継続する。
西小1	小川地区 萬之助近くの交差点	仙台方面につながる道路で交通量が多い上、スピードを出して通過する車がほとんどである。	<p>【学校】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・「西小守り隊安全マップ」に危険箇所として掲載し、児童及び保護者に周知する。 ・PTA 校外育成部より地区内の家庭に安全指導を呼び掛けた。
西小2	長岡地区 バス停長岡前	令和6年度からのスクールバス運行に伴い、下校児童が歩道のないガードレール側で下車している。往来する車のスピードが速く、街灯もないため、横断することが危険である。	<p>【学校】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・保護者の協力の下、見守りを行っている。 ・「西小守り隊安全マップ」に危険箇所として掲載し、児童及び保護者に周知する。 <p>【事務局】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・学校と共有し、保護者の協力の下で見守りを行っていただく。

西小3	小川地区 バス停小川前のT字路 (八雲神社方面につながる道)	バス通学児童や自転車通学児童が横断する場所である。ドライバーからは横断場所であることは認識しづらいため、大変危険である。	【学校】 ・「西小守り隊安全マップ」に危険箇所として掲載し、児童及び保護者に周知する。 ・安全な横断の仕方について、繰り返し指導する。
南小1	岩沼橋 東側 藤浪1丁目	<ul style="list-style-type: none"> ・五間堀沿いの道で通学路になっている。 ・柵がなく、容易に堀に近づくことができる。 ・今年、誤ってサンダルを落とし、拾おうとした児童がいる。 ・水量が多く大変危険である。 ・もともと建物があったところだが、なくなったため、空き地になった。 	【学校】 ・夏休み前集会で、全校児童に現場の写真を見せながら、安全主任が川の危険性や事故防止について指導した。これからも引き続き指導を行う。 【土木事務所】 ・河川部において、水路際にトラロープなどを設置した。
南小2	南小 体育館 東側 桑原4丁目	<ul style="list-style-type: none"> ・用水路のネットが劣化している。 ・ネットがめくれ上がっていたり、穴が開いたりしている。 ・児童の通学路であり、のぞき込んだら水路に落下する危険がある。 	【学校】 ・学級で安全指導を行った。
南小3	五間堀の両側の道路 桑原4丁目	<ul style="list-style-type: none"> ・自動車1台が通れる道幅。 ・通学路のため小中学生が多く通る。 ・自転車通学の子供たちも通る。 	【学校】 ・学級で狭い道路の歩き方の指導を行った。 ・下校時や夕方の時間、中学生の自転車も通るため、車と自転車、車と歩行者、自転車と歩行者と車のすれ違いが心配である。引き続き、集会や学級で安全指導を行っていく。

<p>岩中 1</p>	<p>岩沼南中央線 (西原橋～岩沼バイパスガードレール下～玉崎バス停)</p>	<p>路面がでこぼこしているため自転車では走行しにくい。また、交通量は決して多くないが、自転車走行の専用レーンがなく、自転車のすぐ脇を自動車かなりのスピードで走行するので、生徒は恐怖感を抱いて登下校している。</p>	<p>【学校】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・登下校中の交通ルールの遵守（特に自転車の左側通行）を生徒指導主事・担任から声掛け ・登下校中のヘルメット着用の徹底を生徒指導主事・担任から声掛け
<p>岩中 2</p>	<p>本町早股線 (旧ヨークベニマル駐車場入口)</p>	<p>里の杜地区から志引橋を通過して自転車で登校しようとする、志引橋からはゆるやかな下り坂になっているため、意外と自転車のスピードが上がりやすい。ヨークベニマル駐車場入口には信号機がなく、横断歩道もないため、現在、事故が発生しやすい状況である。</p>	<p>【学校】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・登下校中の交通ルールの確認（特に自転車は歩道を通行しないこと）を生徒指導主事・担任から声掛け ・登下校中のヘルメット着用の徹底を生徒指導主事・担任から声掛け
<p>岩中 3</p>	<p>本町早股線 (竹駒寺新さくら墓園脇～竹駒寺駐車場)</p>	<p>自動車の通行量が多く、スピードの出しやすい道路である。桜地区の生徒は横断歩道、信号がなく、停止しない自動車が多いため、危険を感じながら道路を横断することも多い。</p>	<p>【学校】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・登下校中の交通ルールの遵守（特に道路は広がって歩行しないこと）や自分の身を守るための歩き方（周囲の安全に気を配る・横断時の左右確認）を生徒指導主事・担任から声掛け
<p>玉中 1</p>	<p>食彩館 駐車場周り</p>	<p>車の出入り口がすべて通学路の歩道にかかっている。特に海側から右折進入の車が危険。横断歩道が薄くなっている箇所がある。</p>	<p>【警察】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・横断歩道が薄くなっている箇所については、今年度又は来年度の工事で実施する予定。

玉中2	楽々公園・食彩館北西の 十字路交差点	東西側が一時停止ではあるが、南北側の通行車両の速度が危険を感じる。横断歩道が薄くなっている箇所がある。	【警察】 ・横断歩道が薄くなっている箇所については、今年度工事を実施した。
玉中3	矢野目歯科から北側の矢野目バス停までの一帯	どの家のブロック塀も老朽化し傾いていたり、破損していたりする箇所が多数あり。	【学校】 ・登下校や日常通行時に注意して通行することの呼びかけ。 ・地域における注意喚起の依頼
北中1	ファミリーマート岩沼バイパス前の横断歩道	傾斜があり、ガードレールがない。駐車場入り口がそのまま信号待機場所のため危険である。	【警察】 ・岩沼国道事務所に情報提供済。今年度、車止めを設置済み。
北中2	北児童センター付近の交差点	見通しが悪くて大変危険であり、車や自転車等に気をつける必要がある。	【学校】 ・「R6_北中危険箇所デジタルマップ」に危険箇所として掲載し、生徒と共有している。 ・全校集会や各学年・学級での安全指導、注意喚起を行った。
北中3	ウェルシア岩沼中央店脇のT字路交差点	信号機も横断旗もなく危険である。	【警察】 ・信号機の設置指針（柱の建柱場所）や交差点形状により設置困難な場所。横断旗は交通安全協会に確認したが、今年度はすでに在庫がないとの回答。
西中1	朝日地区ローソン裏交差点 (岩沼市あさひ野1丁目)	ローソン前の交差点が赤になると、北から南にかけて車の列ができ、ローソン裏の交差点では車の間を抜けて自転車が横断歩道を渡る状況である。車の間から自転車が飛び出して事故になりそうな状況が多くある。	【学校】 ・交差点進入時の一時停止などの交通ルールとマナーの遵守について指導を随時行った。また、危険箇所の通行は控えるように指導している。